

Klasični custom žbičani par kotača od 19 inča za prednji i 16 inča za zadnji kotač sa po 40 žbica u čeličnim obrucima



Paukova mreža u srcu kotača

Lagan i čvrst poput paukove mreže, jednostavan i lijep, žbičani kotač je ukras svakog motocikla!

PIŠE: MIRO BARIĆ

Ponovo u modi, nakon više od dvadeset godina: žbice, "špajle" ili "race", kako ih još nazivamo, sve češće vidimo na kotačima motocikala. Žbice su vrlo star način povezivanja centra kotača, glavčine, s obručem. Patentiran u devetnaestom stoljeću, ovakav tip kotača redovito se koristio na biciklima, a nešto kasnije i na motociklima. Tako je ostalo do danas, a razlog tome je nekoliko temeljnih prednosti koje im se nedvojbeno mogu pripisati.

Prva prednost je velika čvrstoća i kompaktnost pravilno montiranog, centriranog i balansiranog kotača.

Druga prednost, unatoč čvrstoći, je fleksibilnost i elastičnost takvog kotača. Treća velika prednost je malena težina, odnosno malena masa svih komponenti kotača. Četvrta je prednost mogućnost održavanja, zamjene i regulacije svih elemenata.

Sve to predstavlja dovoljno razloga da ukratko elaboriramo sve prednosti i odmah spomenemo da kao rijetko koja stvar u moto tehničici kotači sa žbicama nemaju mane!

Vratimo se nakratko u povijest. Od srednjevjekovnog okruglog, punog drvenog kotača nastali su drveni obruč, glavčina i paoci. Najprije četiri, pa osam, deset, dvanest itd. Što su paoci bili gušći,


bivali su i tanji. Konačno su paoci bili izrađeni od željeza i po istom sistemu su umnožavani i stanjivani do najmanje moguće mjere. Nitko ne zna tko je i kako došao na zamisao da radijalno iskriza tanke paoke sada nazvane žbicama. Zatim su žbice iskrizane dijagonalno, s

desne točke glavčine na lijevu točku obruča i obratno. Tako je dobivena čvrstoća po radijusu kotača, ali i po dijagonalni. Žbice se ne mogu montirati centralno, odnosno iz centra glavčine na tangentu obruča. U tom slučaju žbice bi se svijale pri svakoj akciji ili reakciji sila, (primjerice, pri kretanju ili kočenju). Žbice, dakle, moraju imati određenu inklinaciju prema naprijed i prema nazad. I ta



Stari tip željeznog obruča (A) i aluminijskog (B), s vanjskim bočnim rebrom, ojačanjem u zoni najvećeg vlačnog naprezanja. Moderni čelični obruč (C) i onaj od aluminijске legure (D), bez perforacija za 'nipple'. Lijevo vidimo specijalne obruče sa lateralno postavljenim žbicama (E) i sa 80 žbicama (F)






Malen kuriozitet iz sedamdesetih: tangencijalne žbice od jednog komada

inklinacija ima zakonitosti koje ovi se o vrsti i namjeni motocikla. Zbog opterećenja koje djeluje tangencijalno na žbicu (više sila koje djeluju po vertikalni - primjerice, kod skokova), manju će inklinaciju imati enduro ili motocross motocikli. Nasuprot tome, horizontalno će opterećenje imati sportski orientirani motocikli, gdje su nagle i brutalne akceleracije i isto takva kočenja učestala praksa. Što je kotač veći, imat će dulje žbice, pa će biti mekši i fleksibilniji, kao što je slučaj kod bicikla. Manji kotač s

ču ovisi o težini, snazi, ali i kočionim sposobnostima vozila. Za lake motocikle i mopede dovoljne su 32 žbice, od 2,0 do 3,0 mm, ponekad i manje. Za turističko-komercijalni tip motocikla (enduro, custom) dovoljan i najuobičajeniji broj žbica je 36, debljine 2,5 do 4,0 mm. Za teže (iznad 200 kg) ili snažnije motocikle (preko 90 KW) broj žbica je obično 40, ali to nije pravilo, ponekad ih je dovoljno i 36 debljeg promjera). U ovom će slučaju žbice biti najdeblje, od 4,5 mm do 5,5 mm. Postoje kota-

većom glavčinom imat će kraće, ali deblje žbice. Bit će mnogo čvršći, krući, ali još uvijek dovoljno fleksibilan da amortizira grube udarce. Dobar primjer tome su supermoto motocikli, koji u pravilu imaju obruče od 17 inča, dakle relativno malenog promjera, s vrlo širokim glavčinama. Širina obruča kod te vrste motocikla također je velika i kreće se od 3,0 - 3,5 za prednje i do 6 inča za zadnji kotač. Potreban broj žbice po kotaču



Žbice i 'nipli' povezuju obruč i glavčinu i predstavljaju paukovu mrežu svakog žbicanog kotača



su se profilirane trake aluminija savijale i poprečno zavarivale na spoju. Izbušile bi se rupe za žbice, te ispolirale do visokog sjaja.

Poprečno spajanje zavarivanjem gotovo je u pravilu stvaralo malenu deformaciju, neizbjegljivu kod centriranja kotača. Danas je situacija povoljnija. Prije svega, aluminijске legure su kvalitetnije nego ranije, a izrada obruča je drugačija: danas se prešaju dvije polovice, koje se zatim zavaruju. Taj var nije poprečan, već uzdužan (unutar žlijeba za montažu gume, takozvanog "rim"-a).

Nakon toga obraduje se na tokarskom stroju (danasa vrlo preciznim "computer numeric control" (CNC) strojevima), tako da su spojevi apsolutno nevidljivi. Potom se proizvod pjeskarji najfinijom granulacijom i eloksira u željenu boju.

Tada elitni aluminijski obruči bili su bolji, lakši, čvršći, ali i skuplji. Međutim, i kod takvih tipova obruča postojale su razlike ovisno o namjeni motocikla.

Danas su željezni obruči u nešto rjeđoj upotrebi i nalazimo ih kod motocikala custom orientacije. Obruči od aluminijске legure atraktivniji su, bolji, mnogo lakši i precizniji. Nekada su izrađivani tako da


No, niti čelični obruči nisu loši.

Manu im je, kao što smo spomenuli, njihova pozamašna težina, ali i korižija. Naime, poslije kiša, a naročito kad je vozilo dulje vrijeme parkirano vani, podložno je atmosferskim utjecajima. Osim toga, i nakon učestalog pranja vozila voda prolazi uz 'niple' i zadržava se u unutrašnjosti



Minijaturni dinamometar specijalno namijenjen za korektno pritezanje žbica praktičan je i koristan alat za delikatan posao kao što je pritezanje 'nipli' prilikom centriranja kotača





Precizan stol za kontrolu osovine kotača, koja je vrlo bitna za daljnje postupke i korektno izvođenje svih radova, lijevo. Desno vidimo postupak centriranja obruča pritezanjem žbica. Kad je i to obavljeno, n a istom stolu moguće je staticki izbalansirati kotač

obruča, gdje dolazi do korozije koja vrlo brzo izbjiga na površinu.


Glavčine mogu biti raznorazne, a svakako će biti bolje da su što lakše i što šire. Što je ona šira, poprečna inklinacija žbice bit će veća, a time i čvrstoća cijelog sklopa, odnosno kotača u cjelini. Prednje i zadnje se glavčine se razlikuju. Mnogo su lakše one na koje se montiraju kočioni diskovi. Obruči s glavčinama u obliku kočionog bubnja postoje i danas, naročito kod manjih motocikala. U njima su instalirane kočione pakne, klasičan element kočionih sustava vozila niže kategorije. Ovisno o vrsti žbice glavčine će biti bušene poprečno ili aksijalno (u slučaju da su žbice svinute pod kutom). Ako su žbice potpuno ravne, tada će glavčina biti bušena tangencijalno, no sistem križanja ostat će isti.

Još da se samo nakratko osvrnemo na žbice i 'niple' (matice osebujna izgleda kojima se stežu žbice). Dvije osnovne vrste žbica su tangencijalne i kutne. Kutne imaju

savinuti vrat kod glavice za oko 90 stupnjeva. Zbog inklinacije žbice s vanjske strane glavčine imaju manji kut (od 80 do 85 stupnjeva), dok unutarnje žbice imaju nešto veći kut (oko 100 stupnjeva). Taj kutni pre-gib je i njihova mana, jer u toj zoni često pucaju. Postoje zato i pojачani tipovi kutnih žbica koje upravo u spomenutoj zoni kutnog pregiba imaju zadebljanje od otprilike jednog milimetra. Tangencijalne žbice ravne su od zadebljanja glavice do navoja, istog su promjera i nemaju slabih točaka, osim što se ponekad dogodi da se uslijed korozije zapeku u predjelu hvatišta u glavčini. To će otežati demontažu, ali i za to ima "lijeka"- žbice od inoksa, koje su dugotrajnije i ljepše. Na kraju žbice nalazi se navoj na koji se montira 'nipl'. Žbica i nipl su u paru. Navoj ne bi trebalo produljivati nareznicom, jer ona bitno oslabljuje žbicu u tom predjelu. U slučaju da sami birate žbice vrlo je bitno odrediti točnu duljinu žbice. Ako je žbica prekratka, 'nipl' s premalo navoja neće dovoljno prihvati žbicu. S druge strane, ako je žbica predugačka, 'nipl' će je početi sukat kad navoj dođe do kraja žbice.

Nebrušeni su obruči vrlo praktični jer omogućavaju da obruč prilagodite vlastitim zahtjevima (glavčini, dosjedu za disk, inklinaciji žbice i sl.). Rupe se buše u paru, s lijeve i desne strane, s inklinacijom.

Lijevo vidimo korektivno centriranje kotača koje je moguće izvesti na vozilu bez demontaže. S nekim tipovima glavčina moguće je zamijeniti žbice bez skidanja kotača ili pneumatika



Glavčine kao i obruči mogu biti izvedene od dva osnovna materijala, željeza ili aluminijске legure. Kako je prednost u manjoj masi, aluminijске su češće, a prednje i zadnje bitno se razlikuju

cijama prema suprotnoj strani obruča, ali i prema prednjoj i stražnjoj strani. Inklinacije moraju biti točne jer će u protivnom "lomiti", odnosno savijati žbicu, što je nepoželjno i štetno. Također moramo paziti da rupe ne budu prevelike (samo 10 % od provrta u +), jer je to također vrlo loše stanje za nipl s prevelikom tolerancijom. Naime, u takvim će se slučajevima 'nipli' vrlo brzo olabaviti, ma koliko ih stegnuli.

Na moderni obruč moguće je montirati pneumatik bez zračnice.

Ranije su zračnice bile standard uz pneumatik, ali zahvaljujući novim materijalima moguće je protektirati obruč kako bi se zadržao stalni tlak zraka u gumi. Postoje i obruči s perforacijama za 'niple' na bočnim stranama, dakle izvan zone gdje je guma (primjerice, BMW). I kod njih su predviđeni pneumatici bez zračnice i na unutarnjoj strani obruča izvedeni su ivičnjaci za takvu vrstu guma. Tako je i na obruče sa žbicama moguće montirati žljene gume bilo koje vrste. ■



Da bi se eliminirala nepoželjna zračnica, obruč se može bandažirati trakom od kevlara ili plastičnom termo folijom, kako ne bismo dozvolili komprimiranom zraku da "iscuri"

